Mufy przelotowe do kabli trójżyłowych o izolacji papierowej.

Kabla o izolacji rdzeniowej np.: KFtA, AKny, AKnFty lub ekranowane np.: HAKnFtA, HKnFty, HKny, N(A)HKBA.

GUSJ – mufa ze złączkami śrubowymi na żyłę Al i Cu.

Napięcie znamionowe Uo/U (kV)	Przekrój żyły (mm2)		Typ mufy
	min	max	
3,6/6 I 6/10	35 70 150	50 120 240	GUSJ-12/ 35-50 GUSJ-12/ 70-120 GUSJ-12/150-240
8,7/15 I 12/20	70 120	150 240	GUSJ-24/70-150-3SB GUSJ-24/120-240-3SB

Mufy przelotowe do jednożyłowych kabli o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych.

np.: YHAKXS, YHKXS, XUHAKXS, XRUHAKXS, NA2XSY, N2XSY, NA2XS2Y, N2XS2Y, NA2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y.

POLJ – mufa ze złączkami śrubowymi na żyłę Al i Cu do kabli z żyłą powrotną z drutów.



Napięcie znamionowe Uo/U (kV)	Przekrój żyły (mm2)		Wymiary długość (mm)	Typ mufy
	min	max		
6/10	25 70 120 240	70 150 240 400	450 450 450 500	POLJ-12/1x 25 - 70 POLJ-12/1x 70 -150 POLJ-12/1x 120-240 POLJ-12/1x 240-400
8,7/15 I 12/20	25 70 120 240	70 150 240 400	500 500 500 550	POLJ-24/1x 25 - 70 POLJ-24/1x 70 -150 POLJ-24/1x 120-240 POLJ-24/1x 240-400
18/30	35 70 120 300	70 120 240 400	800 850 850 900	POLJ-42/1x 35 - 70 POLJ-42/1x 70 -120 POLJ-42/1x 120-240 POLJ-42/1x 300-400